



우정공무원교육원

수신자 내부결재

(경유)

제목 냉수배관 보온재 교체 및 배관 지지대 정비

1. 관 련

가. 2015년도 주요업무계획(4-3-5, 안전사고 예방을 위한 체계적인 시설관리)

나. 창구망기획담당관-1850(2015.09.11, 안전점검 후속조치 등 예산배정)

2. 지하 공동구 냉수배관을 감싸고 있는 보온재가 노후로 인해 젖은 상태가 지속되어 배관부식과 에너지(냉기) 손실 등의 원인이 되고 있으므로 이를 정비하여 안정적인 시설운영을 할 수 있도록 하겠습니다.

가. 공 사 명 : 냉수배관 보온재 교체 및 배관지지대 도색

나. 장 소 : 본관 및 생활관 지하 공동구

다. 공사내용

1) 현 그라스 울 소재의 배관 보온재 철거

2) 고무발포 보온재로 냉수배관 보온작업 실시(약 930m)

3) 배관 지지대 표면 연마 및 도색 실시(약 600㎡)

라. 공사기간 : 계약일로부터 25일

마. 소요예산 : 69,150천원

바. 예산과목 : 5461-417-420-03(시설비)

붙임 1. 냉수배관 보온재 교체 및 지지대 도색공사(안) 1부.

2. 공사시방서 1부.

3. 기초금액 내역서 1부. 끝.

주무관

이시현

시설관리팀장

안승일

교육지원과장

김영일

원장

10/06
박경수

협조자

시행 교육지원과-5016 (2015. 10. 06.) 접수

()

☎ 31068 충남 천안시 동남구 양지말1길 11-14(유량동) / WWW.001000902@koreapost.go.kr
전화 [041-560-5491](tel:041-560-5491) /전송 041-560-5498 / 비공개(5)