

# 건축물 석면 지도

[ 전주우편편집중국 ]


전북 완주군 봉동읍 둔산3로 102



푸른 환경 연구 소 (주)

Pulun an Institute

전주시 덕진구 진북1동 290-2  
TEL: (063) 254-4009  
FAX: (063) 277-4009


지하1층 평면도

### 석면 비함유 시료

\*층 구분 : 지하1층

- 27 -

### 1층 평면도



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 천장재                                                                                 | 바닥재                                                                                 |
|  |  |
| 벽재                                                                                  | 보온재                                                                                 |
|  |  |
| 배관재                                                                                 | 기타물질                                                                                |
|  |  |
| 볼필재                                                                                 | 내화피복재                                                                               |
|  |  |
| 지붕재                                                                                 | 칸막이                                                                                 |
|  |  |
| 비식면                                                                                 |                                                                                     |

\*건축자재 인식표


|       |               |
|-------|---------------|
| 시료 번호 |               |
| 시료 위치 | 건축자재<br>(함유율) |

석면 함유 시료

·건 물 명 : 전주우편편집중국  
[A구역]  
·건축물 소재지 : 전북 완주군 봉동읍  
둔산3로 102  
·도 면 번 호 : 2  
·석면 조사 기관 : 푸른환경 연구소(주)  
·석면 분석 기관 : 푸른환경 연구소(주)  
·조사일자 : 2013.05.  
·출 구 분 : 1층

[illegible]


## 2층 평면도

[illegible]

- \*건축자재별 그림 범례**




- \*건축자재 인식표



- 건 물 명 : 전주우면편집중국 (A구역)  
·건축물 소재지 : 전북 완주군 봉동읍 둔산3로 102  
·도 면 번 호 : 3  
·식면 조사 기관 : 푸른환경 연구소(주)  
·식면 분석 기관 : 푸른환경 연구소(주)  
·조사일자 : 2013.05.31  
·층 구 분 : 2층



| 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 위 | 지붕·R | 천장·C  | 벽·W  | 지 | Ce: 시멘트  | P: 종이벽지 | V: 비닐장판  | OB: 석고보드 | PA: 페인트 | AL: 알루미늄 |
|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|---|------|-------|------|---|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| D40 |     | 0.055(m <sup>2</sup> ) | D30 |     | 0.039(m <sup>2</sup> ) | D20 |     | 0.024(m <sup>2</sup> ) | D15 |     | 0.014(m <sup>2</sup> ) | D10 |     | 0.006(m <sup>2</sup> ) | 지 | 바닥·F | 외벽·EX | 배관·P | 지 | T: 자기열타일 | D: 데코타일 | PL: 플라스틱 | AS: 아스팔트 | Wo: 목재  | ST: 석재   |

### 3층 평면도



우편-12  
천장  
텍스 (6%)


옥상층 평면도



#### ·건축자재별 그림 범례



#### ·건축자재 인식표



#### ·건 물 명 :

전주우편편집중국 (A구역)

#### ·건축물 소재지 :

전북 완주군 봉동읍 둔산3로 102

#### ·도 면 번 호 :

4

#### ·석면 조사 기관 :

푸른환경 연구소(주)

#### ·석면 분석 기관 :

푸른환경 연구소(주)

#### ·조사일자 :

2013.05.31


#### ·층 구 분 :

3층

| 시료 번호 | 시료 채취 위치    | 건축 자재 | 동일 물질 구역    | 면적(m <sup>2</sup> ), 부피(m <sup>3</sup> ), 길이(m) | 석면 종류 | 석면 함유량(%) | 위해성 평가 점수 | 위해성 등급 | 관리 방안                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------|-------|-------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 우편-12 | 옥상층 물탱크실 천장 | 텍스    | 옥상층 물탱크실 천장 | (8.9X9.2) = 81.88 (m <sup>2</sup> )             | 백석면   | 6         | 5         | 낮음     | · 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수<br>· 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리<br>· 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수<br>· 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함<br>· 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행 |
|       |             |       |             |                                                 |       |           |           |        |                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |       |             |                                                 |       |           |           |        |                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |       |             |                                                 |       |           |           |        |                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |       |             |                                                 |       |           |           |        |                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |       |             |                                                 |       |           |           |        |                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |       |             |                                                 |       |           |           |        |                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |       |             |                                                 |       |           |           |        |                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |       |             |                                                 |       |           |           |        |                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |       |             |                                                 |       |           |           |        |                                                                                                                                                                                                   |



## 2층 평면도




|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 천장재                                                                                 | 바닥재                                                                                 |
|  |  |
| 벽재                                                                                  | 보온재                                                                                 |
|  |  |
| 배관재                                                                                 | 기타물질                                                                                |
|  |  |
| 폼질재                                                                                 | 내화피복재                                                                               |
|  |  |
| 지붕재                                                                                 | 칸막이                                                                                 |
|  |  |
| 비식면                                                                                 |                                                                                     |

|       |               |
|-------|---------------|
| 시료 번호 |               |
| 시료 위치 | 건축자재<br>[함유율] |

석면 함유 시료

[illegible]

| 명칭  | 가스켓                                                                               | 면 적                    | 명칭  | 가스켓                                                                               | 면 적                    | 명칭  | 가스켓                                                                               | 면 적                    | 명칭  | 가스켓                                                                               | 면 적                     | 명칭  | 가스켓                                                                               | 면 적                     | 위 치 | 지동류     | 전장형    | 박·W      | Z         |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|--------|----------|-----------|--------|--------|
| D40 |  | 0.055(m <sup>2</sup> ) | D30 |  | 0.039(m <sup>2</sup> ) | D20 |  | 0.024(m <sup>2</sup> ) | D15 |  | 0.014 (m <sup>2</sup> ) | D10 |  | 0.006 (m <sup>2</sup> ) |     | 배기구     | 외벽·벽   | 배관·P     |           |        |        |
|     |                                                                                   |                        |     |                                                                                   |                        |     |                                                                                   |                        |     |                                                                                   |                         |     |                                                                                   |                         |     | T: 지가터널 | D: 대터널 | PL: 플러스트 | AS: 아스팔트층 | Wo: 옥차 | ST: 석재 |



·건축자재별 그림 범례

\*건축자재 인식표

|       |               |
|-------|---------------|
| 시료 위치 | 건축자재<br>(함유율) |
|-------|---------------|

### 석면 함유 시료

### 석면 비함유 시료

\*건 물 명 : 전주우편편집중  
(C구역)

·건축물 소재지 : 전북 완주군 봉동읍 둔산3로 102

\*도 면 번 호:7

\*석면 조사 기관:

푸른환경 연구소(주)

·석면 분석 기관:

푸른환경 연구소(주)

\*조사일자: 2013.05.31



\*층 구 분 : 지하1층

[illegible]




| 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 명칭  | 가스켓 | 면적                     | 위 | 지붕-R | 천장-C  | 벽-W  | 지 | Ce: 시멘트  | P: 종래벽지 | V: 비닐장판  | GB: 석고보드   | PA: 페인트 | AL: 알루미늄 |
|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|---|------|-------|------|---|----------|---------|----------|------------|---------|----------|
| D40 | ○   | 0.055(m <sup>2</sup> ) | D30 | ○   | 0.039(m <sup>2</sup> ) | D20 | ○   | 0.024(m <sup>2</sup> ) | D15 | ○   | 0.014(m <sup>2</sup> ) | D10 | ○   | 0.006(m <sup>2</sup> ) | 지 | 바닥-F | 외벽-EX | 배관-P | 지 | T: 자기결타일 | D: 미코타일 | PL: 플라스틱 | AS: 아스팔트상공 | WO: 목재  | ST: 석재   |


## 1층 평면도



### ·건축자재별 그림 범례




### ·건축자재 인식표



- 건 물 명 : 전주우편편집중국 (C구역)
- 건축물 소재지 : 전북 완주군 봉동읍 둔산3로 102
- 도 면 번 호 : 8
- 석면 조사 기관 : 푸른환경 연구소(주)
- 조사일자 : 2013.05.31
- 층 구 분 : 1층

| 시료 번호 | 시료 채취 위치 | 건축 자재 | 동일 물질 구역 | 면적(m <sup>2</sup> ), 부피(m <sup>3</sup> ), 길이(m)<br>· 석면 함유 건축 자재 없음 · | 석면 종류 | 석면 함유량(%) | 위해성 평가 점수 | 위해성 등급 | 관리 방안 |
|-------|----------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|-------|
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |
|       |          |       |          |                                                                       |       |           |           |        |       |

## 2층 평면도



- |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 천장재                                                                                 | 바닥재                                                                                 |
|  |  |
| 벽재                                                                                  | 보온재                                                                                 |
|  |  |
| 배관재                                                                                 | 기타물질                                                                                |
|  |  |
| 볼필재                                                                                 | 내외피복재                                                                               |
|  |  |
| 지붕재                                                                                 | 칸막이                                                                                 |
|  |  |
| 비식면                                                                                 |                                                                                     |

## 시료 번호

|       |               |
|-------|---------------|
| 시료 위치 | 건축자재<br>(합유물) |
|-------|---------------|

### 석면 함유 시료

시료 번호

|          |          |
|----------|----------|
| 시료<br>위치 | 건축<br>자재 |
|----------|----------|

석면 비함유 시료

\*건 물 명 : 전주우편편집중국 (C구역)

·건축물 소재지 : 전북 완주군 봉동읍  
둔산3로 102

\*도면번호: 9

\*석면 조사 기관:

푸른환경 연구소(주)

·석면 분석 기관:

푸른환경 연구소(주)

\*조사일자: 2013.05.31



\*층 구분: 2층

관리 방안


| 영칭  | 가스켓 | 면적                     | 영칭  | 가스켓 | 면적                     | 영칭  | 가스켓 | 면적                     | 영칭  | 가스켓 | 면적                     | 영칭  | 가스켓 | 면적                     | 위 | 지붕·<br>벽 | 창·<br>벽 | 지 | 지 | 지 | P | V | GB | PA | AL |
|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|---|----------|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| D40 |     | 0.055[m <sup>2</sup> ] | D30 |     | 0.039[m <sup>2</sup> ] | D20 |     | 0.024[m <sup>2</sup> ] | D15 |     | 0.014[m <sup>2</sup> ] | D10 |     | 0.006[m <sup>2</sup> ] | 지 | 지붕·<br>벽 | 창·<br>벽 | 지 | 지 | 지 | P | V | GB | PA | AL |

### 3층 평면도


## KEY MAP



·건축자재별 그림 범례



## \*건축자재 인식표



·건 물 명 : 전주우편편집중국  
(C구역)  
·건축물 소재지 : 전북 완주군 봉동읍  
둔산3로 102  
·도 면 번 호 : 10

·식면 조사 기관:  
푸른환경 연구소(주)  
·식면 분석 기관:  
푸른환경 연구소(주)  
·조사일자: 2013.05.31  
·총 구분: 3층

[illegible]